

Client: **IKEA - PARIS OUEST - VELIZY (100053)**

Nom: Pierre Louis De Petiville

Tel: 0663205811

Adresse: 17 Rue De La Convention, 75015, Paris 15

Email: pierrelouis@petiville.com

Job #1319254049-281228375

Job completed by **GILLES MARTIN**

Job Scheduled	Scheduled Duration	Job Completed	Completed Duration
04/01/2023 - 13:00	01h00	04/01/2023 - 15:27	04h39
Job Type	Description		
Cuisine - SAV suite installation	changement frigo ou réglages frigo Cuisine - SAV suite installation, Prévue du 2022-12-07 08:00:00 à 2022-12-07 17:00:00,		

Job Report

Rapport fin de chantier

Avez-vous terminé l'installation ?

Oui

Validez vous la réception, conformément au devis établi et au plan la cuisine ?

Non

Avez-vous vérifié, en présence du poseur, les raccordements en eau de l'évier, du mitigeur ou mélangeur du lave-vaisselle et/ou du lave-linge ?

Oui (il y a un problème)

Citez le problème :

Le nouveau frigo livré ne fonctionne pas plan de travail défectueux, qui entraîne une infiltration d'eau sous le mitigeur fileur à réduire pour éviter le frottement de la porte du lave-vaisselle, en attente du client vers ikea pour vérification du modèle de plan de travail.
la couleur de façade de cuisine non disponible en France (importé de Belgique)
si modèle inexistant, tout les plans de travail sont à modifier (3) finitions à enlever pour accéder aux plans de travail

Avez-vous vérifié le fonctionnement des appareils électroménagers installés par le poseur de cuisines ?

Oui (tous les appareils fonctionnent parfaitement)

Pourquoi le test n'est-il pas possible ?

Citez le problème où pourquoi vous n'avez pas testé :

Observation du client : saisir RAS si pas d'observation à faire

Le nouveau frigo livré ne fonctionne pas plan de travail défectueux, qui entraîne une infiltration d'eau sous le mitigeur fileur à réduire pour éviter le frottement de la porte du lave-vaisselle, en attente du client vers ikea pour vérification du modèle de plan de travail.
la couleur de façade de cuisine non disponible en France (importé de ...
je suis d'accord avec les remarques émises par le poseur et j'espère de tout cœur que le sav sera rapide

Observations du poseur : saisir RAS si pas d'observation à faire

Le nouveau frigo livré ne fonctionne pas plan de travail défectueux, qui entraîne une infiltration d'eau sous le mitigeur fileur à réduire pour éviter le frottement de la porte du lave-vaisselle, en attente du client vers ikea pour vérification du modèle de plan de travail.
la couleur de façade de cuisine non disponible en France (importé de Belgique)
si modèle inexistant, tout les plans de travail sont à modifier (3)

Rapport fin de chantier

Observations suite :

Si SAV après cette intervention, merci d'en indiquer la durée

Faut-il prévoir une aide pour le futur SAV ?

Appartement en travaux

Photo 1

Photo 2

Photo 3

finitions à enlever pour accéder aux plans de travail:

1h fileur d'angle

2h finitions

2h pour 2 finitions colonnes

1h fileur d'angle

8h si les 2 plans de travail sont à changer avec des déposer et repose crédence en faïence sur plan de travail

08:00

Non

Non




**IKEA - PARIS OUEST - VELIZY
(100053)**

Pierre Louis De Petiville

Guisnel Distribution (GILLES MARTIN)


Pictures



2e plan de travail à changer si chngmt de modele défaut plan de travail infiltration eau



finition colonne frigo





ADS

Formulaire édité par le CRC / Contacter "sipe" ou "0169117550" pour toutes modification, merci.

Nom du prestataire : GUISNEL - Agence Fleury-Merogis **Tél :** +33299484754 **Mail :** service.cuisine@guisnel.fr
Nom du poseur : GILLES MARTIN **Tél :** **Mail :**
Client : Pierre Louis De Petiville
Téléphone :
Adresse de la pose : Rue de la Convention, 75015 Paris
Commande iSell : 1319254049-281228375
Date de la pose : 04/01/2023 - 15:27
Nombre de jour(s) : 04:39:24

Merci de joindre systématiquement le rapport de pré-visite

Commentaire :

ADS à la charge de : IKEA :

Prestataire :

Client :

Article(s) à reprendre :

Référence	Nom	Quantité	Etat	Raison
-----------	-----	----------	------	--------

Article(s) à livrer :

Référence	Nom	Quantité	Etat	Raison
-----------	-----	----------	------	--------

Fait le : 15/01/2025

Par : GILLES MARTIN